

タイ湾における海岸侵食調査, およびマングローブ調査 (タイ)

日程: 2013年2月6日~2月9日

鈴木, 佐々木 P, 井上 (M1), Dr. Thamnoon, Dr. Siam

上記の日程で, タイ湾奥部での海岸侵食調査, およびマングローブ林が海岸侵食に及ぼす影響把握のための現地踏査を実施した.



ブラパー大学講師の Dr. Thamnoon (前列中央) と共にタイ湾奥部においてボートに乗り込み, 海上から海岸状況を観察した.



マングローブ林が広がる



見える柱は電柱. 以前はこの辺りは陸であったが, 現在は海となっている.



下船した箇所の市場. とてもアジアらしい.



マングローブ林の踏査.



この場所では、竹により侵食を防ぐ対策が行われていた。



パタヤビーチ。侵食が激しい。



夜は、Dr. Siam（左端）も加わった夕食となった。



浜幅は非常に狭いが、多くの観光客が訪れていた。



ブラパー大学最寄りの海岸。この場所はこのように歩道が整備されているが、砂浜幅は数 m であった。



離岸堤が設置された海岸。背後は多く堆砂していた。